


## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MED 02 VIC MANOÁ




2°51'1.56258"N 60°8'48.94901"W  
340°N

Obra: Recuperação de Vicinal Manoá (BOM-060) km 3.00



2°51'29.37895"N 60°8'38.8945"W  
287°W

Obra: Recuperação de Vicinal Manoá (BOM-060) km 4.00




2°52'1.67646"N 60°8'27.56522"W  
358°N

Obra: Recuperação de Vicinal Manoá (BOM-060) km 5.00




2°52'12.96689"N 60°8'16.96121"W  
332°NW

Obra: Recuperação de Vicinal Manoá (BOM-060) km 6.00



2°53'1.90529"N 60°8'6.69077"W  
331°NW

Obra: Recuperação de Vicinal Manoá (BOM-060) km 7.00




2°53'28.66268"N 60°7'57.42664"W  
325°NW

Obra: Recuperação de Vicinal Manoá (BOM-060) km 8.00



2°53'39.08796"N 60°7'53.88751"W  
345°N

Obra: Recuperação de Vicinal Manoá (BOM-060) km 9.00



2°53'58.87824"N 60°7'47.20318"W  
354°N

Obra: Recuperação de Vicinal Manoá (BOM-060) km 10.00

Boa Vista - RR, 22 de Setembro de 2024.

*Danilo*  
Sávio Júlio Pereira França  
Engenheiro Civil  
CREA: 0907966128  
Responsável Técnico

*Eduardo Rossi*

EXCELLENCE COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO  
EDUARDO ROSSI  
TITULAR

*Edoardo Rossi*  
Engenheiro Civil  
CREA: RR 010265