

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE
BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS
NO MUNICÍPIO DE BONFIM**

CONTRATO: 094/2023

PERÍODO: 14/12/2023 a 16/02/2024

MEDIÇÃO: 02

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL

MARCELO SILVA DO

NASCIMENTO – CREA-RR 091682448-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9





Figura 1: alvenaria em bloco de concreto



Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9

②

Figura 2: fechamento lateral com telha metálica



Figura 3: estrutura metálica do galpão




Figura 4: fechamento lateral com telha metálica

Marcelo S. de Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9



Figura 5: tesouras metálicas do galpão



Figura 6: estrutura metálica da parte administrativa

Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9



Figura 7: contrapiso da parte administrativa




Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9

Figura 8: contrapiso da parte administrativa



Figura 9: piso em concreto armado do galpão



Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091662448-9

②

Figura 10: piso em concreto armado do galpão



Figura 11: piso em concreto armado do galpão



Figura 12: alvenaria de vedação em bloco de concreto

Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9



Figura 13: alvenaria de vedação em bloco de concreto



Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9

(Handwritten signature)

Figura 14: alvenaria de vedação em bloco de concreto




Figura 15: alvenaria de vedação em bloco de concreto




Figura 16: alvenaria de vedação em bloco de concreto

Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9



Figura 17: estrutura metálica do galpão e da parte administrativa




Figura 18: fechamento lateral em telha metálica

Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9





Figura 19: peitoril de granito em janela




Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9

Figura 20: estrutura metálica para fechamento lateral



Figura 21: calçada lateral com caixa de passagem



Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 691662448-9

®

Figura 22: calçada lateral




Figura 23: estrutura metálica da parte administrativa





Figura 24: revestimento cerâmico do piso

Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091662448-9



Figura 25: revestimento cerâmico do piso




Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9

Figura 26: revestimento cerâmico do piso



Figura 27: revestimento cerâmico do piso



Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9

R

Figura 28: revestimento cerâmico do piso



Figura 29: revestimento cerâmico do piso




Figura 30: revestimento cerâmico do piso

Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9



Figura 31: piso em concreto armado do galpão



Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR 091682448-9

R

Figura 32: revestimento cerâmico parede e piso dos banheiros do galpão



Figura 33: revestimento cerâmico parede e piso dos banheiros do galpão




Figura 34: revestimento cerâmico parede e piso dos banheiros do galpão

Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR/091682448-9

2




Figura 35: revestimento cerâmico parede e piso dos banheiros do galpão

BONFIM – RORAIMA, 19 DE FEVEREIRO DE 2024

Marcelo S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-RR/091682448-9
MARCELO SILVA DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RR 091382448-9

Felipe Costa
Felipe Pereira da Costa
Engº Civil
CREA nº 0916365255-RR